

SCHEDA TECNICA

GP03P





INFORMAZIONI GENERALI

GP03P è una soluzione di oro rosa per deposizione a penna che deposita un colore rosa brillante sulle superfici da lavorare. È una soluzione perfetta per applicazioni bicolore dove sia richiesto un tono in colore rosa. Può anche essere utilizzato per evidenziare specifici dettagli o per coprire giunture saldate su pezzi in oro rosa. Questa soluzione elettrolitica è formulata in totale assenza di nickel, piombo e cadmio e, pur essendo una soluzione alcalina di doratura tradizionale a base cianuro, non è pericolosa al trasporto dal momento che la concentrazione di questo composto tossico è ben al di sotto dei limiti di legge previsti.

0.3 g/ 100 ml
Alcalino
Liquido
Pronto uso
Blu
2 anni
100 ml
A specchio
100.0
90 - 100
19.6
Rosa Oro
0,1 - 0,3



Dati operativi RANGE OTTIMALE

Temperatura di lavoro [°C] 20 - 30 25

Concentrazione metallo	METALLO	RANGE (g/l)	OTTIMALE (g/l)	
			30.0	
	Oro	30		

Coordinate colore				
L*	83.7			
a*	12.3			
b*	13.7			
c*	18.4			



SCHEDA TECNICA

GP03P





PREPARAZIONE

GP03P è una soluzione galvanica per penna pronta all'uso avente concentrazione pari a 0.3 g/100 ml. Essendo pronto uso, al prodotto non viene richiesta alcuna preparazione supplementare.

ATTREZZATURA

Dispositivo di alimentazione elettrica: macchina per stilogalvanica (raddrizzatore a 5 Amp. - 12 Volt).

Anodo: consistente in una penna con bandierina avvolta sulla punta in platino.

Puntali: feltrini in fibra (bianchi o marroni).

PRE TRATTAMENTO

I pezzi da trattare galvanicamente con l'uso della tecnica a penna devono seguire esattamente le stesse identiche procedure di preparazione previste con l'applicazione ad immersione per bagno (sgrassatura, neutralizzazione e lavaggio). GP03P può essere depositato direttamente su argento, palladio, oro, nickel e sue leghe. Un deposito strike intermedio a base di metallo prezioso è invece necessario prima di depositare il prodotto su stagno, piombo, zinco, alluminio e ferro.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Allo scopo di selezionare il voltaggio di lavoro più adatto, si tenga presente che l'intervallo ottimale dipende dal tipo di puntale che si vuole utilizzare con la penna:

- · 9-11 V con l'uso di puntali bianchi
- ·8-10 V con l'uso di puntali marroni
- ·6-8 V con l'uso del sistema PENGRAF

POST TRATTAMENTO

La soluzione elettrolitica deve poter essere rimossa dalla superficie il più velocemente possibile. Lavare via per bene i residui di soluzione attraverso immersione in un bagno di recupero (recupero statico). Lavare quindi la superficie lavorata in un sistema ad acqua demineralizzata corrente e quindi asciugare.

MANTENIMENTO DEL BAGNO

Usare la soluzione di rodio fino a suo completo esaurimento senza l'uso di additivi di ripristino (replenisher).

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

TEMPERATURA

GP03P dà i migliori risultati in termini di deposito a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Trattandosi di una soluzione chimica di natura acida, l'elettrolita ha proprietà corrosive oltre che mostrare effetti irritanti sulla pelle, gli occhi e sulle mucose. Si raccomanda pertanto la massima cautela nel suo utilizzo, evitando il contatto diretto con la pelle e gli occhi. Usare guanti e protezioni per gli occhi. Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione della relativa scheda di sicurezza.

DISCLAIMER

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente e accurate. Esse rappresentano, al momento della stampa della presente istruzione tecnica, il meglio della nostra conoscenza e si riferiscono al normale uso dei prodotti. Deve essere cura dell'utilizzatore accertare che queste informazioni non siano state superate da altre successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l'impiego dei prodotti sono, successivamente alla spedizione, al di là della nostra possibilità di controllo;quindi le informazioni di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa o implicita dei risultati derivanti dall'utilizzo dei prodotti stessi.